

Dipartimento Provinciale di Padova  
Servizio Controlli

## RELAZIONE DI SERVIZIO DEL 03.09.2020 N.1145/20 ATTIVITA' DI CONTROLLO

### SEGNALAZIONE DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA DI SCARICHI INQUINANTI SCOLO VITELLA

#### MOTIVO DEL SOPRALLUOGO:

1.  Richiesta da parte di.....
2.  Segnalazione del Comune di Bagnoli di Sopra - Ufficio P.L. - prot. 4449 del 01.07.20
3.  Programmazione Arpav

**SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 09.07.2020** da SADOCCO MICHELA e ALDUCCI MORENO

#### RISULTATO DEL SOPRALLUOGO IN AZIENDA

I sopraccitati tecnici in servizio presso l' A.R.P.A.V. – Servizio Controlli Unità Operativa Fonti di Pressione sede di Padova – si sono recati, come da disposizioni ricevute, presso lo scolo Vitella in Via Pastò per verificare quanto segnalato. Si è accertata la presenza, come da foto inviate dal Comune, del tombino segnalato posto nell'argine sinistro del Vitella. L'acqua riversata dal tombino, parzialmente sommerso per la maggiore portata, appariva più chiara rispetto a quella del Vitella e priva di schiuma. Il tombino, che attraversava una capezzagna, era collegato ad un fossato campestre con acqua con caratteristiche visive normali, parzialmente coperto di vegetazione, ma con presenza di vita ittica. In corrispondenza dello scarico è stato effettuato un campione d'acqua superficiale. Si precisa che transitando a monte e a valle del tombino, lo scolo Vitella appariva con acqua leggermente opalescente ma priva di moria di pesci.

#### CONCLUSIONE E PROPOSTE

Il Rapporto di Prova 753874 rev.0 del 31.08.20 riporta "Presenza di Salmonella" nelle Analisi Biologiche e "Presenza di alluminio" nelle Analisi Chimiche.

Allegati:

- Verbale di prelievo 1115/20 del 09.07.2020
- Rapporto di Prova 753874 rev.0 del 31.08.20

Sadocco Michela

Alducci Moreno



---

N° ESAR : 7\_5750\_20